

Krognoshuset

Döbeln 8
Lund, Lunds kommun, Skåne län
Antikvarisk medverkan/2019-2020
Carita Melchert



Titel: Krognoshuset
Författare: Carita Melchert
Kulturmiljörapport: 2020:11
Omslagsbild: Krognoshuset
Upphovsrätt: Där inget annat är angivet, enligt Creative Commons licens CC BY

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Sammanfattning av utförda arbeten	2
Administrativa uppgifter	2
Genomförda arbeten	3
Bilder	4

Inledning

Krognoshuset är en av få bevarade medeltida profana byggnader i Lund och uppförd på 1300-talet. Byggnaden har byggts om genom århundradena och senaste 1916 under ledning av domkyrkoarkitekten Theodor Wählin. Den aktuella trappan och trappräcket på byggnadens norra sida bör ha tillkommit vid denna tid.

I dag bedriver konstföreningen Aura sin verksamhet i byggnaden. Den utvändiga trappan framför byggnadens enda entré är brant och eftersom den endast hade räcke på ena sidan begränsade det tillgängligheten och säkerheten. Av denna anledning önskade Lundafastigheter och konstföreningen Aura komplettera med ytterligare ett räcke lika befintligt samt förse trappan med kontrastmarkering.

Länsstyrelsen Skåne ha beviljat tillstånd för montering av kompletterande trappräcke med villkor att arbetet utförs under medverkan av antikvarisk expert.

Sammanfattning av utförda arbeten

- Montering av nytt trappräcke.
- Förlängning av befintligt trappräcke.
- Kontrastmarkering på utvändig stentrappa

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsen dnr: 432-34722-2018

Fastighet: Döbeln 8

Kommun: Lund

Arbetshandlingar: -

Beställare: Lunds kommun

Fastighetsägare: Lunds kommun

Projektledare: Per Bång

Entreprenör: Stråheds i Anderslöv AB

Kontrastmarkering: Terrazzo, Malmö

Antikvarisk medverkan: Kulturen, Carita Melchert

Kulturen projektnummer: B_2018_0007

Utförande: 2019-2020

Genomförda arbeten

Arbetet gäller stentrappan på byggnadens norra sida. Trappan leder upp till byggnadens enda entré. Före åtgärderna fanns ett räcke av svartmålat smidesjärn på trappans östra sida. Räcket var för kort för att uppfylla kraven i enlighet med enkelt avhjälpna hinder och har därför förlängts. Räcket kapades vid böjen längs ut, skarvades med en förlängning i samma dimensioner och form som befintligt och böjen svetsades fast igen. Ett likadant räcke av svartmålat smidesjärn har tillverkats och monterats på västra sidan av trappan. Det nya räcket har likvärdiga dimensioner, utformning i ledstången samt små baser mellan stolpar och trappstegen. Den nya ledstången är fäst med rostfria infästningar i trappan och i fasaden.

Enkelt avhjälpna hinder har även åtgärdas med kontrastmarkeringar på den utvändiga stentrappan genom att fylla i puckar av vit marmor i översta och nedersta trappstegen. Samtidigt lades gatstenen invid trappan om för att uppnå en jämnare markyta.

Bilder



Före åtgärden. Norra fasaden med aktuell trappa och räcke.



Före åtgärder.



Efter åtgärder.



Efter åtgärder.



Efter åtgärder, kontrastmarkering

